






DENSOLID®-FK2 C

Atenție	Manevrare cartuș	Descărcare material înainte de primul strat	Întărire, inspecție
 - În procesul de sablare, trebuie să se folosească partea ascuțită pentru îndepărtarea ruginii (a se vedea mai jos). - Stratul DENSOLID® trebuie aplicat imediat, dar nu mai târziu de două ore după pregătirea suprafeței. - Nu utilizați material gelatinizat.	 - Deșurubați dopurile cartușelor și fixați mixerul static inclus. - În funcție de cantitatea dorită de ieșire, tăiați vârful cartușului până la spirala de amestecare. - Introduceți cartușul în dispozitivul de descărcare (DENSOMIX®) până când auziți un clic.	 - Aruncați materialul de la început (aprox. 5 ml) până când iese material amestecat uniform. - Aruncați mixerele care conțin material deja gelificat sau întărit, de exemplu: după pauze și fixați un nou mixer static.	- Timpul de întărire pentru strat depinde de temperatură (a se vedea tabelul). - Straturile trebuie protejate împotriva umidității și ploilor până când devin complet antiaderente. - Păstrați temperatura materialului la >+5°C în timpul întăririi. - Stratul finit trebuie verificat de porozitate. Tensiunea de încercare este de 8 kV pe mm de grosime a stratului de izolat, până la maxim 20 kV (DIN EN 10290).

 - Înainte de izolare, activați stratul din fabrică atingând ușor cu o flacăra de gaz propan. - DENSOLID®-FK2 (gri și negru) se aplică în două etape. - Aplicați cât mai mult DENSOLID®-FK2 C (gri) pe componenta care urmează să fie izolată.	 Întindeți materialul aplicat cu o perie sau o spatulă. Evitați formarea de bule de aer în timpul acestui proces.	 - Grosimea stratului de izolație nu trebuie să depășească 1 mm pe strat. - Izolați stratul adiacent din fabrică cu cel puțin 50 mm. - Al doilea strat de DENSOLID®-FK2 C (negru) poate fi aplicat când primul strat este fâșcat (a se vedea tabelul).
2. Izolație  - Nu este necesar să frecăți straturile înainte de izolație dacă întârzierea dintre ciclurile de lucru este mai mică de opt ore (20 °C). - Înainte de izolare, asigurați-vă că suprafața este curată, uscată și lipsită de praf și grăsime. - Aplicați cât mai mult DENSOLID®-FK2 C (negru) în timpul duratei de utilizare pe componenta de izolație.	2. Izolație  Întindeți materialul aplicat cu o perie sau o spatulă. Evitați formarea de bule de aer în timpul acestui proces.	2. Izolație  - Grosimea stratului nu trebuie să aibă mai mult de 1 mm pe strat. - Al doilea strat de DENSOLID®-FK2 C (negru) trebuie să-l suprapună pe primul (gri) cu cel puțin 10 mm. - Rămâneți pe suprafața pregătită a stratului din fabrică. - Pentru mai mult de două straturi, repetați procesul în timp ce alternați culorile. - Grosimea izolației totale trebuie să fie de cel puțin 1,5 mm.

Produs	Temperatură de prelucrare			Sincronizări la temperatura ambiantă				Temp depozitare °C	Straturi din fabrică compatibile
	Suprafață °C	Material °C	Umiditate relativă aer (%)	Ori	+5 °C	+20 °C	+40 °C		
DENSOLID®-FK2 C	+10 până la +50 (+50 până la +122) și min. +3 (+5) peste punctul de condens	+15 până la +30 (+59 până la +86) și min. +3 (+5) peste punctul de condens	< 80	Durată Vopsibil Antiaderent Întărire completă	5 min 30 min 60 min 24 h	4 min 15 min 30 min 8 h	3 min 10 min 25 min 7 h	+15 până la +30 (+59 până la +86) depozitare verticală	PE, PP PU, FBE
Pregătire suprafață	Îndepărtați stratul de izolație din fabrică, uniformizați creștăturile și adânciturile și teșiți colțurile la un unghi de <30 °. Curățați straturile adiacente din fabrică pentru cel puțin 100 mm în direcția periferică cu o cârpă abrazivă #40. Curățare suprafață: Curățare prin sablare min. Sa 2½ (ISO 8501-1); rugozitatea suprafeței 40 µm până la 100 µm; uscat și fără grăsimi, praf etc.								
Siguranță și protecția mediului	În timpul instalării, trebuie respectate standardele generale și locale privind mediul și securitatea. Trebuie respectate notele de mediu și de siguranță de pe etichete și din fișele tehnice. Trebuie să purtați echipament individual de protecție, precum ochelari de protecție, mănuși de protecție și îmbrăcăminte de lucru.								

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germania
Telefon: +49 214 26 02-0
www.denso-group.com | info@denso-group.com

documente referitoare la produs sunt facute doar pentru conținutul dvs.

Deoarece mulți factori de instalare sunt în afara controlului nostru, utilizatorul trebuie să stabilească adecvarea produselor pentru utilizarea prevăzută și să își asume toate riscurile și răspunderile în legătură cu acestea. Toate informațiile conținute în acest document trebuie utilizate ca ghid și constituie o garanție a specificațiilor. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare. Din acest motiv, nicio responsabilitate nu poate fi acceptată pentru sfaturi inexacte sau orice nerezultă de a oferi un sfat. Utilizatorul este responsabil să verifice aplicanțele produsului și să îi verifice adecvarea pentru utilizarea prevăzută. Condițiile noastre generale de vânzare, care sunt

traducere din limba engleză a informațiilor despre produs. În cazul oricărei discrepanțe sau a oricărei dispute apărute cu privire la interpretarea acestor informații despre produs, textul în limba engleză a informațiilor despre produsul respectiv, care este disponibil pe www.denso-group.com, este decisiv. Relația juridică trebuie guvernată de legea germană.

11.2019